

Die Fernanzeige FA 4 für Füll- und Entleerungsstationen ermöglicht es, an dauernd besetzten Stellen (z.B. Pfortner, ZLT) den Betriebs- und Alarmzustand der Füll- und Entleerungsstation zu überwachen.

FA-4
Fernanzeige
Österreich

- Externe Meldeeinrichtung für den Betriebszustand der BST Füll- und Entleerungsstation (z.B. für den Hausmeister).
- Externe Zustandsanzeige der Füll- und Entleerungsstation
- Gehäuse ABS-Kunststoff, grau RAL 7035, LED Anzeigen.



Fernanzeige FA-4 zur Überwachung einer Füll- und Entleerungsstation:

Kunststoff-Schaltkasten IP 65, Farbe RAL 7035 (grau)

Maße 120 x 80 x 60 B x H x T mit LED-Anzeige.

Eingebaut: Platine mit kompletter Steuerung und Anschlussklemmen.

Optische LED-Anzeigen:

grün:Betrieb

gelb:Wartung

rot: Energieversorgung gestört

rot: Füllarmatur betätigt / Störung

rot: Löschwasserleitung gefüllt

außerdem: Summer für akustische Alarmierung

Fabrikat:

BST

Lieferrachweis:

BST, Gewerbepark 32, A - 6068 Mils

Telefon 05223/414 11, Telefax 05223/464 11

E-Mail info@bst.at, WWW <http://www.bst.at>

Modell	B	H	T
FA-4	120	80	60

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm.



