

Fernanzeige zur Überwachung einer Füll- und Entleerungsstation. Die Fernanzeige FA 4 für Füll- und Entleerungsstationen ermöglicht es, an dauernd besetzten Stellen (z.B. Pfortner, ZLT) den Betriebs- und Alarmzustand der Füll- und Entleerungsstation zu überwachen.

- Externe Meldeeinrichtung für den Betriebszustand der BST Füll- und Entleerungsstation (z.B. für den Hausmeister).
- Externe Zustandsanzeige der Füll- und Entleerungsstation
- Gehäuse ABS-Kunststoff, grau RAL 7035, LED Anzeigen.

FA-4

Fernanzeige
Österreich



Fernanzeige FA-4 zur Überwachung einer Füll- und Entleerungsstation:

Kunststoff-Schaltkasten IP 65, Farbe RAL 7035 (grau).

Maße 120 × 80 × 60 B × H × T mit LED-Anzeige.

Eingebaut: Platine mit kompletter Steuerung und Anschlussklemmen.

Optische LED-Anzeigen:

grün: Betrieb,

gelb: Wartung,

rot: Energieversorgung gestört,

rot: Füllarmatur betätigt / Störung,

rot: Löschwasserleitung gefüllt.

außerdem: Summer für akustische Alarmierung.

Fabrikat: BST

Lieferrnachweis: BST Brandschutztechnik, Gewerbepark 32, 6068 Mils, Österreich
+43-5223-414 11, info@bst.at, www.bst.at

Modell	B	H	T
FA-4	120	80	60

Technische Änderungen vorbehalten. Maße in mm.



